

Hypothèse de démolition explosive WTC Tours Jumelles

- 1 **DESTRUCTION SOUDAIN**
au niveau d'impact des avions
- 2 **PROGRESSION VERTICALE** et symétrique en dehors des fondations
- 3 Matériaux **ÉJECTÉS** à 220 km/h
AUX ÉTAGES INFÉRIEURS
- 4 2/3 **CHUTE LIBRE** selon l'axe de plus grande résistance
- 5 **DESTRUCTION QUASI-TOTALE** du noyau d'acier
- 6 **ÉJECTIONS LATÉRALES** de poutres d'acier sur 180m à 95 km/h
- 7 **SONS D'EXPLOSIONS ET FLASHES** de lumière
- 8 Énormes nuages pyroclastiques de **BÉTON PULVÉRISÉ**
- 9 **FER FONDU** et **MICROSPHÈRES DE FER** dans la poussière du WTC
- 10 Des **EXPLOSIFS** à base nanothermique dans la poussière du WTC

HYPOTHÈSE D'EXPLOSIFS

Les caractéristiques de destruction des Tours Jumelles correspondent à celles d'une démolition explosive - pas d'un effondrement

Preuves directes de destruction explosive

PAS de caractéristiques de destruction par le feu

HYPOTHÈSE DU FEU

Des structures moins solides qui s'effondrent à cause du feu le font de façon asymétrique, avec des déformations graduelles et selon l'axe de moindre résistance. Mais jamais un gratte-ciel en structure d'acier ne s'est effondré à cause d'un feu.

Documentation
FEMA & NIST

Témoignages
des premiers
répondants

Lanceurs
d'alertes

Confirmation
par les experts

Préconnaissance
de la destruction

Documentation
vidéo



Preuve incontestable d'une démolition contrôlée

2,000+
 **ARCHITECTS
& ENGINEERS**
for 9/11 TRUTH
AE911Truth.org

2342 Shattuck Avenue, Suite 189
Berkeley, CA 94704 (510) 292-4710

Hypothèse de démolition explosive

WTC Tour 7

1 **DESTRUCTION SOUDAINE**
déclenchée à la base de la tour

2 Effondrement **VERTICAL** et
symétrique dans ses fondations

3 **SÉQUENCE PRÉCISE DE LA
COUPE** des colonnes de soutien

4 **CHUTE LIBRE** selon l'axe de
plus grande résistance

5 **DÉMEMBREMENT TOTAL**
du noyau d'acier

6 Dommages minimes aux
structures adjacentes

7 **EXPLOSIONS** entendues par
des témoins crédibles

8 **NUAGES PYROCLASTIQUES**
de béton pulvérisé

9 Poches **D'ACIER/DE FER FONDU**
constatées par des témoins

10 **"THERMITE INCENDIAIRE"**
trouvée dans les échantillons

HYPOTHÈSE D'EXPLOSIFS

Les caractéristiques de destruction de la Tour 7 correspondent à celles d'une démolition contrôlée - pas d'un effondrement

**Preuves
directes de
destruction
explosive**

**PAS de caractéris-
tiques de destruction
par le feu**

HYPOTHÈSE DU FEU

Des structures moins solides qui s'effondrent à cause du feu le font de façon asymétrique, avec des déformations graduelles et selon l'axe de moindre résistance. Mais jamais un gratte-ciel en structure d'acier ne s'est effondré à cause d'un feu.

Documentation
FEMA & NIST

Témoignages
des premiers
répondants

Lanceurs
d'alertes

Confirmation
par les experts

Préconnaissance
de la destruction

Documentation
vidéo



**Preuve incont-
estable d'une
démolition
contrôlée**

2,000+ ARCHITECTS
& ENGINEERS
for 9/11 TRUTH

AE911Truth.org

2342 Shattuck Avenue, Suite 189
Berkeley, CA 94704 (510) 292-4710